






BIRLIK OTO YAN. SAN. TIC LTD. STI.
KEMALPASA OSB. MAH. 13. SK. NO:14
35735 KEMALPASA – İZMİR – TURKEY
www.birlikoto.com

Çalışan Sayısı: 100

Toplam Alan: 14000 m²




ŞİRKET PROFİLİ

- **Birlik Oto ISO 9001:2008 belgesine sahiptir.**
- **Dişlilerin, dişli kutularının ve hassas tornalanmış parçalarının üretimi ve işlenmesinde uzmanız.**
- **50 yıldan fazla deneyime sahibiz.**
- **Üretim, sürekli olarak yüksek kaliteyi garanti eden modern işleme merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.**
- **Kısa vadeli ve uzun vadeli yatırımlar yapabiliyoruz.**
- **Her zaman sürekli iyileştirme ve uygun maliyetli üretim için çabalıyoruz.**
- **Çalışanlarımızın eğitim ve öğretimine büyük önem veriyoruz.**

ÜRÜNLER

- Şanzıman Kutuları
- Diferansiyel Kutuları
- Sonsuz dişliler
- Düz dişliler
- Helis dişliler
- Konik dişliler
- Zincir dişliler
- Spline dişliler
- Dişli kutuları
- Burçlar
- Miller



SANAYİ SEKTÖRLERİ

- İş ve İnşaat makineleri Parçaları
- Otomotiv yedek parçaları
- Traktör ve Tarım parçaları
- Savunma sanayi
- Yol Süpürme Makinesi Şanzıman
- Enerji Sanayi
- Ağır Ticari Araçlar



GENEL BAKIŞ

Daire Testere



STOK ALANI



GENEL BAKIŞ



CNC TORNALAMA



GENEL BAKIŞ

DİKEY CNC TORNA MERKEZLERİ



GENEL BAKIŞ

DİKEY CNC TORNA MERKEZLERİ



GENEL BAKIŞ



GENEL BAKIŞ



DİŞLİ ÜRETİM HATTI

GENEL BAKIŞ



DİŞLİ ÜRETİM HATTI



GENEL BAKIŞ



LIEBHERR CNC AZDIRMA MAKİNALARI



GENEL BAKIŞ



GENEL BAKIS



GENEL BAKIŞ

PROFİL DİŞLİ TAŞLAMA TEZGAHLARI



GENEL BAKIŞ



GENEL BAKIŞ



GENEL BAKIŞ

İNDÜKSİYON SERTLEŞTİRME




MENEVİŞ FIRINI




GENEL BAKIŞ – KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ



ÖRNEK DİŞLİ KONTROL RAPORU



ÖRNEK DİŞLİ KONTROL RAPORU - 2



KULLANILAN ARAÇLARIN NAKLİYE SIRASINDA TAŞINMASI

AMBALAJLAMA

HAREKETLİ SEPERATÖR KUTULARI



MARKALAMA



MANGAN – FOSFAT BÖLÜMÜ



ÖNCESİ



SONRASI



ŞANZIMAN PARÇALARI VE DİŞLİLERİ



İNŞAAT MAKİNELERİ PİM VE BURÇLARI



ÇEŞİTLİ PARÇALAR



TRAKTÖR DİŞLİ GRUBU – TARIM MAKİNESİ ŞANZIMANI



ŞANZIMAN DİŞLİLER VE MİLLER





SERTİFİKA



TS EN ISO 9001:2015 Yönetim Sistemi



BİRLİK OTO YAN SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez: Kemalpaşa OSB Mah. 13. Sk. No:14
TR-35730 Kemalpaşa / İZMİR
Şube: Kemalpaşa OSB Mah. 601 Sk. No:5
TR-35730 Kemalpaşa / İZMİR

Yukarıda belirtilen kuruluş TÜV AUSTRIA prosedürlerine göre standart şartlarını karşıladığını kanıtlamıştır.

Otomotiv sanayi, iş makinaları ve tarım makinaları için her türlü yedek parça talaşlı imalat ve ısıl işlemi.

Sertifika Kayıt No: 20100213011945

2027-08-09 tarihine kadar geçerlidir.
İlk Belgelendirme 2021-08-10

Belgelendirme Kuruluşu
TÜV AUSTRIA GMBH

Viyana, 2024-08-16

Belgelendirme TÜV AUSTRIA tetkik ve belgelendirme prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirmiştir ve düzenli gözetim denetimlerine tabidir.
TÜV AUSTRIA GMBH Deutschstraße 10 A-1230 Wien www.tuv.at



ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | CERTIFICAT | 证书 | 인증서

İSTANBUL AUTOMECHANIKA FUARI



İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.



www.birlikoto.com
birlikoto@birlikoto.com
muhasebe@birlikoto.com
+90 (232) 877 23 13